罗源松山福建罗源闽光钢铁有限责任公司“6·7”一般触电事故整改措施落实评估

一、事故整改和防范措施

（一）罗源闽光公司应加强检维修作业安全管理，强化检维修前安全培训教育落实，严格执行制定并实施的各项安全生产规章制度及安全操作规程。

（二）罗源闽光公司应强化检维修安全措施落实的确认、监督工作，进一步提高现场管理人员纠违能力，进一步加强纠违力度。

（三）罗源闽光公司应开展电焊岗位从业人员劳动防护用品佩戴和使用的调查，合理确定发放标准，完善发放管理制度，加强对未按照规则佩戴、使用劳防用品的纠违力度。

（四）坚持“四不放过”原则，罗源闽光公司应对从业人员进行事故警示教育，汲取教训、亡羊补牢，避免同类事故再次发生。

二、事故整改措施落实情况

（一）罗源闽光公司已加强检维修作业安全管理，在检维修作业前进行专项的安全培训教育，并对执行安全规章制度及安全操作规程情况进行监督检查。

（二）罗源闽光公司进一步加强检修现场安全措施的落实及监督工作，对现场发现的违章行为进行通报教育考核。

（三）罗源闽光公司事故后立即对开展劳动防护用品佩戴和使用的调查并召开公司劳动防护用品专题会，对公司的劳动防护用品发放标准进行调整，完善了发放管理制度，做好人员领用登记，领用登记到个人，同时加强对劳保用品穿戴使用的纠违力度。

（四）罗源闽光公司依据公司安全生产管理制度及调查报告责任认定意见，已对本次事故相关管理人员、现场负责人、直接作业人员进行责任追究；组织召开事故警示教育会，以案为鉴、举一反三。

综上，罗源松山福建罗源闽光钢铁有限责任公司“6·7”一般触电事故整改及防范措施基本落实到位。

罗源县应急管理局

2024年4月15日