罗源松山福州振鼎机械科技有限公司“8·27”一般物体打击事故整改措施落实评估

一、事故整改和防范措施：

（一）振鼎机械公司应贯彻落实安全发展理念，履行安全生产教育和培训义务，保证从业人员具备必要的安全生产知识，经教育和培训合格后上岗作业，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施。

（二）振鼎机械公司应建立健全安全生产规章制度，强化落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施及时发现并消除事故隐患。强化落实吊装等危险作业现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

（三）坚持“四不放过”原则，振鼎机械公司应对从业人员进行事故警示教育，汲取教训、亡羊补牢，避免同类事故再次发生。

二、事故整改措施落实情况

（一）振鼎机械公司针对公司所有在岗作业人员，开展全员安全生产专项教育培训工作，内容包括安全生产基础知识、企业安全生产规章制度、岗位安全操作规程、作业风险辨识、事故应急处置流程、自救互救技能等核心内容，员工进行闭卷考核和实操测评，考核合格上岗。同时，公司建立了员工安全培训档案，记录培训时间、培训内容、考核结果，常态化督促员工熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，熟知事故应急处理措施，从源头提升全员安全作业意识和应急处置能力。

（二）振鼎机械公司对安全生产各项规章制度进行修订完善，进一步细化各岗位安全生产职责，落实生产安全事故隐患排查治理长效机制，安排安全管理人员每日开展厂区巡查、每周开展全面隐患排查、每月开展专项安全检查，通过技术升级、现场管控、人员监管等多重管理措施，对重点区域、重点设备进行全方位排查，及时发现并消除各类安全隐患。针对吊装等高风险危险作业，进一步强化现场安全管控，严格执行危险作业审批制度，作业前对设备、场地、防护措施进行全面检查，作业过程安排专职安全员全程旁站监督，严格规范作业流程，严查违规操作行为，确保所有危险作业严格遵守操作规程，各项安全防护措施落地落实，防范危险作业安全事故发生。

（三）振鼎机械公司组织全体管理人员、一线作业人员召开事故警示教育专题会议，深度复盘本次事故全过程，深入剖析事故发生的原因、暴露的管理问题及造成的危害影响，并对事故相关责任人进行严肃追责、批评教育。同时，以事故为典型案例，常态化开展安全警示教育，引导全体员工深刻汲取事故惨痛教训，时刻紧绷安全生产弦，

杜绝麻痹松懈思想。

综上，罗源松山福州振鼎机械科技有限公司“8·27”一般物体打击事故整改及防范措施基本落实到位。

罗源县应急管理局

2025年7月29日