





维修和更新、改造工程竣工验收报告

工程名称	凤凰城小区6号楼1梯电梯安全性能技术评估		
工程地点	罗源县凤山镇凤凰城小区		
施工单位	福建铭奥机电设备有限公司		
监理单位			
开工时间	2024年12月16日	竣工时间	2024年12月16日
工程造价	2900元		
工程验收时间	2024年12月16日		
工程概况	罗源县凤凰城小区6号楼1梯电梯运行已超15年，根据《福建省电梯安全管理办法》第四十六条第二项，对该电梯进行电梯安全性能技术评估。		
验收内容	进行电梯安全评估		
综合验收结论	出具《电梯安全性能技术评估报告》		

参 加 工 程 收 单 位	施工单位意见	<p>单位:  (盖章)</p> <p>参加人员:  (签字)</p> <p>2020年12月16日</p>
	监理单位意见	<p>单位: (盖章)</p> <p>参加人员: (签字)</p> <p>年 月 日</p>
	业主委员会或 所在社区意见	<p>单位:  (盖章)</p> <p>参加人员:  (签字)</p> <p></p> <p>2020年12月16日</p>
	物业服务企业 意见	<p>单位:  (盖章)</p> <p>参加人员:  (签字)</p> <p>2020年12月16日</p>










参 加 工 程 收 业 主 代 表	签名	身份证号	房产权 证号	意见	联系电话
	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	✓	[Redacted]
	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	✓	[Redacted]
	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	✓	[Redacted]
	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	✓	[Redacted]
	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	✓	[Redacted]



维修和更新、改造工程竣工验收报告

工程名称	凤凰城小区6号楼2梯电梯安全性能技术评估		
工程地点	罗源县凤山镇凤凰城小区		
施工单位	福建铭奥机电设备有限公司		
监理单位			
开工时间	2024年12月16日	竣工时间	2024年12月16日
工程造价	2900元		
工程验收时间	2024年12月16日		
工程概况	罗源县凤凰城小区6号楼2梯电梯运行已超15年，根据《福建省电梯安全管理办法》第四十六条第二项，对该电梯进行电梯安全性能技术评估。		
验收内容	已进行电梯安全评估		
综合验收结论	出具《电梯安全性能技术评估报告》		

参 加 工 程 收 单 位	施工单位意见	<p>单位:  (盖章)</p> <p>参加人员:  (签字)</p> <p>2026年12月16日</p>
	监理单位意见	<p>单位: (盖章)</p> <p>参加人员: (签字)</p> <p>年 月 日</p>
	业主委员会或 所在社区意见	<p>单位:  (盖章)</p> <p>参加人员:  (签字)</p> <p>2026年12月16日</p>
	物业服务企业 意见	<p>单位:  (盖章)</p> <p>参加人员:  (签字)</p> <p>2026年12月16日</p>

参 加 工 程 验 收 业 主 代 表	签名	身份证号	房产权 证号	意见	联系电话
	[Redacted]	1705222821	1 12 11	✓	[Redacted]
	[Redacted]	1705223011		✓	[Redacted]
	[Redacted]	[Redacted]		✓	[Redacted]
	[Redacted]	[Redacted]		✓	[Redacted]
	[Redacted]	[Redacted]		✓	[Redacted]



维修和更新、改造工程竣工验收报告

工程名称	凤凰城小区6号楼3梯电梯安全性能技术评估		
工程地点	罗源县凤山镇凤凰城小区		
施工单位	福建铭奥机电设备有限公司		
监理单位			
开工时间	2024年12月16日	竣工时间	2024年12月16日
工程造价	2900元		
工程验收时间	2024年12月16日		
工程概况	罗源县凤凰城小区6号楼3梯电梯运行已超15年，根据《福建省电梯安全管理办法》第四十六条第二项，对该电梯进行电梯安全性能技术评估。		
验收内容	已进行电梯安全评估		
综合验收结论	出具《电梯安全性能技术评估报告》		

参 加 工 程 收 单 位	施工单位意见	<p>单位:  (盖章)</p> <p>参加人员:  (签字)</p> <p>2020年12月16日</p>
	监理单位意见	<p>单位: (盖章)</p> <p>参加人员: (签字)</p> <p>年 月 日</p>
	业主委员会或 所在社区意见	<p>单位:  (盖章)</p> <p>参加人员:  (签字)</p> <p>2020年12月16日</p>
	物业服务企业 意见	<p>单位:  (盖章)</p> <p>参加人员:  (签字)</p> <p>2020年12月16日</p>















参 加 工 程 验 收 业 主 代 表	签名	身份证号	房产权 证号	意见	联系电话
	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	✓	[Redacted]
	[Redacted]	[Redacted]	6-400	✓	[Redacted]
	[Redacted]	[Redacted]	6-700	✓	[Redacted]
	[Redacted]	[Redacted]	6-500	✓	[Redacted]
	[Redacted]	[Redacted]	6-1000	✓	[Redacted]
	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	✓	[Redacted]




维修和更新、改造工程竣工验收报告

工程名称	凤凰城小区7号楼1梯电梯安全性能技术评估		
工程地点	罗源县凤山镇凤凰城小区		
施工单位	福建铭奥机电设备有限公司		
监理单位			
开工时间	2024年12月16日	竣工时间	2024年12月16日
工程造价	3080元		
工程验收时间	2024年12月16日		
工程概况	罗源县凤凰城小区7号楼1梯电梯运行已超15年，根据《福建省电梯安全管理办法》第四十六条第二项，对该电梯进行电梯安全性能技术评估。		
验收内容	进行电梯安全评估		
综合验收结论	出具《电梯安全性能技术评估报告》		

参 加 工 程 验 收 单 位	施工单位意见	<p>单位: (盖章)</p> <p>参加人员:  (签字)</p>  <p>2020年12月16日</p>
	监理单位意见	<p>单位: (盖章)</p> <p>参加人员: (签字)</p> <p>年 月 日</p>
	业主委员会或 所在社区意见	<p>单位: (盖章)</p> <p>参加人员:   (签字)</p>  <p>2020年12月16日</p>
	物业服务企业 意见	<p>单位: (盖章)</p> <p>参加人员:  (签字)</p>  <p>2020年12月16日</p>

烟台奥机电设备安装有限公司




参 加 工 程 验 收 业 主 代 表	签名	身份证号	房产权 证号	意见	联系电话
	[Redacted]	350121197006022925	[Redacted]	同意	[Redacted]
	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	同意	[Redacted]
	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	✓	[Redacted]
	[Redacted]	350121197006022925	[Redacted]	✓	[Redacted]
	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	✓	[Redacted]



维修和更新、改造工程竣工验收报告

工程名称	凤凰城小区7号楼2梯电梯安全性能技术评估		
工程地点	罗源县凤山镇凤凰城小区		
施工单位	福建铭奥机电设备有限公司		
监理单位			
开工时间	2024年12月16日	竣工时间	2024年12月16日
工程造价	3080元		
工程验收时间	2024年12月16日		
工程概况	罗源县凤凰城小区7号楼2梯电梯运行已超15年，根据《福建省电梯安全管理办法》第四十六条第二项，对该电梯进行电梯安全性能技术评估。		
验收内容	已进行电梯安全评估		
综合验收结论	出具《电梯安全性能技术评估报告》		

维修和更新、改造工程竣工验收报告

工程名称	凤凰城小区7号楼3梯电梯安全性能技术评估		
工程地点	罗源县凤山镇凤凰城小区		
施工单位	福建铭奥机电设备有限公司		
监理单位			
开工时间	2024年12月16日	竣工时间	2024年12月16日
工程造价	3080元		
工程验收时间	2024年12月16日		
工程概况	罗源县凤凰城小区7号楼3梯电梯运行已超15年，根据《福建省电梯安全管理办法》第四十六条第二项，对该电梯进行电梯安全性能技术评估。		
验收内容			
综合验收结论	出具《电梯安全性能技术评估报告》		

参 加 工 程 收 单 位	施工单位意见	<div style="text-align: right;">  <p>单位: (盖章)</p> <p>参加人员:  (签字)</p> <p>2024年12月16日</p> </div>
	监理单位意见	<div style="text-align: right;"> <p>单位: (盖章)</p> <p>参加人员: (签字)</p> <p>年 月 日</p> </div>
	业主委员会或 所在社区意见	<div style="text-align: right;">  <p>单位: (盖章)</p> <p>参加人员:   (签字)</p> <p>2024年12月16日</p> </div>
	物业服务企业 意见	<div style="text-align: right;">  <p>单位: (盖章)</p> <p>参加人员:  (签字)</p> <p>2024年12月16日</p> </div>














参 加 工 程 验 收 业 主 代 表	签名	身份证号	房产权 证号	意见	联系电话
	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	✓	[Redacted]
	[Redacted]	[Redacted]	7-1206	✓	[Redacted]
	[Redacted]	[Redacted]	7-506	✓	[Redacted]
	[Redacted]	[Redacted]	7-1705	✓	[Redacted]
	[Redacted]	[Redacted]	7-1606	✓	[Redacted]
	[Redacted]	[Redacted]	7-1506	✓	[Redacted]
	[Redacted]	[Redacted]	7-1306	✓	[Redacted]

